

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

Село Суерка, ул.30 лет Победы, дом 9 "22" сентября 2021 г.
населенный пункт

1. Название здания (сооружения) детский сад
2. Адрес Тюменская область, село Суерка, ул.30 лет Победы, д.9
3. Собственник Администрация Упоровского муниципального района
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) МАОУ Суерская СОШ
5. Год постройки 1971
6. Материал стен керамзитобетонные панели
7. Этажность 2
8. Наличие подвала отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя

Директор школы: Гольцман Оксана Александровна

Членов комиссии:

Заместитель директора по дошкольному образованию : Брант Ирина Николаевна

Завхоз детского сада: Архипова Ольга Александровна

Представители:

произвела осмотр

детского сада по адресу: Тюменская область, село Суерка, ул. 30 лет Победы, д. 9

наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	2	3	4
1	Благоустройство	Отсутствуют тротуары	-
2	Наружные сети и колодцы	Удовлетворительное	-
3	Фундаменты (подвал)	Трещины, сколы	-
4	Несущие стены (колонны)	Удовлетворительное	-
5	Перегородки	Удовлетворительное	-
6	Балки (фермы)	---	-
7	Перекрытия	Удовлетворительное	-
8	Лестницы	Удовлетвори-	

		тельные	
9	Полы	Имеют значительный износ	-
10	Проемы (окна, двери, ворота)	Удовлетворительное	-
11	Кровля	Асбестоцементные волнистые листы имеют, сколы, трещины, ослабления в местах крепления	-
12	Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства	Фасад здания имеет трещины и сколы Отсутствует	
13	Внутренняя отделка	Необходим ремонт	
14	Центральное отопление	Удовлетворительное	
15	Местное отопление	---	
16	Санитарно-технические устройства	Канализация изношена	
17	Газоснабжение	Отсутствует	
18	Вентиляция	удовлетворительное	
19	Мусоропровод	Отсутствует	
20	Лифты	Отсутствует	
21	Энергоснабжение, освещение	удовлетворительное	
22	Технологическое оборудование	удовлетворительное	
23	Встроенные помещения	-	
24	_____		
25	_____		

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) взятие проб материалов для испытаний

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и рекомендации:

Для нормального функционирования здания необходимо выполнить следующие
виды работ: ремонт кровли, ремонт полов, ремонт канализации, устройство водо-
отведения, ремонт фасада здания

Подписи:

Председатель комиссии



О.А.Гольцман

Члены комиссии:



И.Н.Брант



О.А.Архипова